

Liikunta- ja leikkivälineet

AIHE Teknisten palveluiden väliraportti – Liikunta- ja leikkipaikkojen turvallisuustarkastusten jatkotoimenpiteet	LAATISMISPÄIVÄMÄÄRÄ 1.9.2026	PÄIVITETTY 1.9.2026
PAIKKA Ruskon Kunta – Tekniset palvelut	LISÄTIEDOT Tekninen johtaja Mika Heinonen Kunnaninsinööri Tuomas Salmi Rakennusinsinööri Jussi Vaittinen	

VÄLIRAPORTTI 2026

Liikunta- ja leikkipaikkojen turvallisuustarkastusten jatkotoimenpiteet

1. TAUSTA JA RAPORTIN RAJAUS

Tämä väliraportti koskee Ruskon kunnan olemassa olevia liikunta- ja leikkivälineitä sekä vuoden 2025 turvallisuustarkastusten perusteella toteutettuja jatkotoimenpiteitä. Raportti ei käsittele uusien välineiden hankintaa lukuun ottamatta jäljempänä mainittua Kirkonkylän koulun jalkapallomaalien hankintaa eikä muita piha-alueiden muutoksia tai parannuksia.

Tekniset palvelut tilasi koulujen ja päiväkotien yhteydessä sijaitsevien liikunta- ja leikkivälineiden kuntotarkastukset Leikkiset Oy:ltä heinäkuussa 2025. Tarkastuksissa määriteltiin välineiden riskiluokitukset. Riskiluokkaan RL 1 kuuluvat välineet asetettiin 21.11.2025 käyttökieltoon toistaiseksi.

2. VUODEN 2026 TOIMENPITEET

Tekniset palvelut on tilannut purkutyöt niille liikunta- ja leikkivälineille, jotka asetettiin käyttökieltoon marraskuussa 2025. Purkutöiden ulkopuolelle ovat jääneet ulkokuntosalivälineet sekä Vahdon MLL:n kiipeilyteline.

Uusia välinehankintoja ei ole tehty lukuun ottamatta Kirkonkylän koulun jalkapallomaaleja.

3. INVESTOINNIT JA JATKOSUUNNITTELU

Liikunta- ja leikkipaikkoihin ei ole toteutettu uusia investointeja, koska tarkkaa liikunta- ja leikkipaikkasuunnitelmaa ei ole vielä toteutettu eikä päätöstä hyväksytystä välinetarkastajasta ole toimitettu.

4. KOHTEITTAIN TOTEUTETUT TOIMENPITEET

Välineitä on poistettu ja korjattu seuraavissa kohteissa:

- Hiidenvainion päiväkotito – liukumäki ja kiipeilyteline
- Laukolan päiväkotito – hiekkalaatikko ja katokset
- Hiidenvainion koulu – koripallotelineet
- Kirkonkylän koulu – jalkapallomaalit ja kiipeilyteline
- Maunun koulu – pelikenttä korjattu
- Satumetsän päiväkotito – keinujen ympäristö korjattu
- Vahdon MLL – kiipeilyteline poistamatta

RUSKON KUNTA		
Tekniset palvelut	www.rusko.fi etunimi.sukunimi@rusko.fi	Vanhatie 5 21290 Rusko

5. YHTEENVETO

Vuoden 2025 turvallisuustarkastusten perusteella käyttökieltoon asetettuihin välineisiin on vuoden 2026 aikana kohdistettu purku- ja korjaustoimenpiteitä. Uusia välinehankintoja on tehty ainoastaan Kirkonkylän koulun jalkapallomaalien osalta. Vahdon MLL:n kiipeilyteline on edelleen poistamatta. Laajempien investointien toteuttaminen on sidoksissa liikunta- ja leikkipaikkasuunnitelman valmisteluun sekä hyväksyttyä välinetarkastajaa koskevaan päätökseen.